

LEGENDA

	ABUNDANCIA DE SUBMÉDIO HUMIDIFICADO		PROTEÇÃO ANTI-ÁGUA REPARADA		REPARAÇÃO DEVIDA LAVAGEM DESCARVANTE		ABUNDANCIA DE ACIDENTE		SUBLAGEM		RAÇÃO ELÉTRICA		EFLORESCÊNCIA
	NECESSÁRIO DE CAMADA PROTETIVA		PROTEÇÃO ANTI-ÁGUA INVASIVA		EMBOCADAMENTO		ABUNDANCIA DE DESCENDENTE		RAÇADURA		ABUNDANCIA DE ABUNDANCIA NÃO-COMPARTE		DEPRENDIMENTO DO REBOCO
	REBOCO REEMPLAZADO		RECOLETAÇÃO - FUNGOS		RECOLETAÇÃO - FUNGOS DE A.F.F.		ABUNDANCIA DE DESCENDENTE		REPARAÇÃO		REPARAÇÃO DE ABUNDANCIA		REPARAÇÃO DA MADEIRA



ELEVAÇÃO SUL
ESCALA 1/100

OBSERVAÇÕES
Direitos autorais reservados

ID	04/06/2018	EMISSÃO	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO

CITY
PARÓQUIA SÃO LUIS GONZAGA
Rua Cônego José Leão Hartman, 82
Itaboraí - RJ

LEVANTAMENTO CADASTRAL - PATOLOGIAS

PROJETO
PATOLOGIAS
ELEVAÇÃO SUL

ARQUIVO: 11-12-19-patologia-Patologia-002.dwg - 23/05/2018

Scale: 1/75

Date: 24-05-2018

Sheet: 09

Proprietário: **MUNICÍPIO DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE**

Responsável Técnico: **Arq. Jacqueline Matos CAU 45555-6**

Arq. Lucas Volpato CAU 45623-4

09

13